

Certificado de Servicio N° 1977

Xilófagos
Fecha de ejecución: 11 / 10 / 2024



FUMIERRADICAR
MZ 16 CA 2 ET 5 BRR VILLACAFE
730007 Ibagué · Tolima
Concepto sanitario: 001273

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
LOTERIA DEL TOLIMA / LOTERIA DEL TOLIMA
Sede: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERIA
DEL TOLIMA
Dirección: Centro Comercial la Once Cra 2 # 11-59 B/ Centro
Municipio: 730001 Ibagué
Departamento: Tolima
Tel.: 3208118425

PRESTA EL SERVICIO

FUMIERRADICAR
MZ 16 CA 2 ET 5 BRR VILLACAFE
730007 Ibagué · Tolima
Concepto sanitario: 001273

1 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

EQUIPOS CONTRA INCENDIO INSTALACION DE EXTINTORES

FECHA Y HORARIO

11/10/24 13:00 - 14:30

CONTRATO

Contrato N°: 467-2024. Caduca: 30/12/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS


Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
------------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	---------	-------	------

No hay productos utilizados

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Instalación de equipos nuevos y anteriores.



NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS

Raquel Sofia Ramirez

Juan David Rodriguez

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:
11/10/2024 14:30

Nombre y firma del Responsable Técnico
RAQUEL SOFIA RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C.: 65779249

Nombre y firma del Técnico Aplicador
JUAN DAVID RODRIGUEZ ARIAS
C.C.: 1104935363

Certificado de Servicio N° 1977

Xilófagos
Fecha de ejecución: 11 / 10 / 2024



FUMIERRADICAR
MZ 16 CA 2 ET 5 BRR VILLACAFE
730007 Ibagué · Tolima
Concepto sanitario: 001273

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12